



PRODUCT DETAILS

APPAREIL COMMANDE, LEVIER DE VITESSES



<b>NELKON NON</b>	605 031 001
<b>MARQUE</b>	MERCEDES
<b>NUMÉRO DE RÉFÉRENCE</b>	0002604098 , 0002607198 , Kongsberg : 626321AM
<b>PAQUET UNITÉ</b>	1 pièces
<b>POIDS</b>	3.823

KITS DE RÉPARATION



**KIT DE RÉPARATION 1/2, APPAREIL COMMANDE**  
**NELKON NON:** 605 031 002  
**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:** 0002604998, Kongsberg : 628043AM



**KIT DE RÉPARATION PLEIN, APPAREIL COMMANDE**  
**NELKON NON:** 605 031 003  
**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:** 0002604998, 0002605198, Kongsberg : 628043AM, 628040AM



**HURLER**  
**NELKON NON:** 605 031 019  
**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:** Kongsberg : 630151AM



**RÉSERVOIR**  
**NELKON NON:** 605 031 020  
**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:** 0002680794, Kongsberg : 626077AM



CONTACT



**ARSPA OTOMOTİV İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.**

Büyükkayalık Mahallesi, Kuddusi Caddesi,  
No:4 Selçuklu/KONYA/TURKEY  
**+90.332 345 09 23-24**  
export@nelkon.com.tr