



PRODUCT DETAILS

APPAREIL COMMANDE, LEVIER DE VITESSES



NELKON NON	605 031 016
MARQUE	MERCEDES
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE	0002606098, Kongsberg : 629862AM
PAQUET UNITÉ	1 pièces
POIDS	3.824

KITS DE RÉPARATION



KIT DE RÉPARATION 1/2, APPAREIL COMMANDE

NELKON NON: 605 031 017
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



KIT DE RÉPARATION PLEIN, APPAREIL COMMANDE

NELKON NON: 605 031 018
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



HURLER

NELKON NON: 605 031 019
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: Kongsberg : 630151AM



RÉSERVOIR

NELKON NON: 605 031 021
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: 0002680294, Kongsberg : 630761AM



CONTACT



ARSPA OTOMOTİV İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükkayalık Mahallesi, Kuddusi Caddesi,
No:4 Selçuklu/KONYA/TURKEY
+90.332 345 09 23-24
export@nelkon.com.tr