



PRODUCT DETAILS

TROUSSE DE RÉPARATION



NELKON NON	105 160 027
MARQUE	VOLVO
DÉTAILS	Ø:150X115 mm
PAQUET UNITÉ	1 pièces
POIDS	0.252

KITS DE RÉPARATION



CYLINDRE DE FREIN À ACCUMULATEUR
NELKON NON: 105 160 026
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: 1584765



CONTACT



ARSPA OTOMOTİV İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükkayalık Mahallesi, Kuddusi Caddesi,
No:4 Selçuklu/KONYA/TURKEY

+90.332 345 09 23-24
export@nelkon.com.tr