



PRODUCT DETAILS

**COLLETORE DI SCARICO**



<b>NELKON NO</b>	205 019 004
<b>MARCA</b>	DAF
<b>NUMERO DI RIFERIMENTO</b>	253814
<b>PACCHETTO UNITÀ</b>	1 pezzi

**KIT DI RIPARAZIONE**



**COLLETORE DI SCARICO**  
**NELKON NO:** 205 019 001  
**NUMERO DI RIFERIMENTO:** 253814



CONTACT



**ARSPA OTOMOTIV İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.**

Büyükkayalık Mahallesi, Kuddusi Caddesi,  
No:4 Selçuklu/KONYA/TURKEY  
**+90.332 345 09 23-24**  
export@nelkon.com.tr